Jobmaster JM2500

Disposable coverall, white
Cat. III – CE0624

EN Instructions for use

Scan Safe AS, Fabrikkveien 18, 4033 Stavanger, Norway
Tel.: +4751817260, e-mail: post@scansafe.no
Web: www.scansafe.no

Jobmaster JM2500

Korttidsdress, hvit
Kat. III – CE0624

NO Bruksanvisning

Scan Safe AS, Fabrikkveien 18, 4033 Stavanger, Norge
Tlf.: 51817260, e-post: post@scansafe.no
Web: www.scansafe.no



Size / Størrelse	Chest girth / Brystomkrets	Body height / Kroppshøyde
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	186-194
XXXL	124-132	192-200
XXXXL	132-140	198-206

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off).
Må ikke vaskes. Vask påvirker beskyttelsesegenskapene (f.eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.).

Do not iron.
Må ikke strykes.

Do not machine dry.
Må ikke tørkes i trommel.

Do not dry clean.
Må ikke renses.

Do not bleach.
Må ikke blekes.

Basic type description
One-piece coverall, with hood. Zipper at front opening covered by flap with adhesive tape. Elastic cuffs, ancles and waist. Finger loops at cuffs. Simple seams.
Fabric: 52% polypropylene + 48% polyethylene film. 55 gr/m2. White.

Standards

EN ISO 13688:2013	Protective clothing. General requirements.
EN 13034:2005 + A1:2009	Protective clothing against liquid chemicals. Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals.
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Protective clothing for use against solid particulates. Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates .
EN 1149-5:2018	Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements.

Grunnleggende modellbeskrivelse
Hel kjeledress, med hette. Glidelås foran åpning dekket av klaff med tape. Elastiske mansjetter, ankler og midje. Fingerløkker ved mansjetter. Enkle sømmer.
Stoff: 52% polypropylen + 48% polyetylenfilm. 55 gr/m2. Hvit.

Standarder

EN ISO 13688:2013	Vernetøy. Generelle krav.
EN 13034:2005 +A1:2009	Vernetøy mot flytende kjemikalier. Ytelseskrav for kjemiske beskyttelsesklær som gir begrenset beskyttelsesytelse mot flytende kjemikalier.
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Vernetøy for bruk mot faste partikler. Del 1: Ytelseskrav for kjemiske beskyttelsesklær som beskytter hele kroppen mot luftbårne faste partikler
EN 1149-5:2018	Vernetøy. Elektrostatiske egenskaper. Del 5: Krav til materialytelse og design.

EN 14325:2004	Protective clothing against chemicals. Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages.

Performance level

EN ISO 13982-1 Type 5	Protection against airborne solid particulates.
EN 13034 Type 6	Limited protective performance against light spray, liquid aerosol or low pressure low volume splashes.

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS MADE TO PROTECT:
These coveralls are designed to protect workers from certain substances. They are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). A full face mask with filter appropriate for the exposure conditions and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuffs, ankles and zipper flap are required to achieve the claimed protection.

LIMITATIONS OF USE:
These garments and/or fabrics are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. Fabrics melts at about 170°C. Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those offered by these coveralls. The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use. For enhanced protection and to achieve the claimed protection in certain applications, taping of cuffs, ankles, hood and zipper flap will be necessary. The user shall verify that tight taping is possible in case the application would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When taping the hood, small pieces (+/- 10 cm) of tape should be used and overlap. These garments meet the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008 when measured according to EN 1149-1:2006. The antistatic treatment is only effective in a relative humidity of 25% or above and the user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be less than 108 Ohm e.g. by wearing adequate footwear/ flooring system, use of a grounding cable, or by any other suitable means. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be affected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). In situations where static dissipation level is a critical performance property, endusers should evaluate the performance of their entire ensemble as worn including outer garments, inner garments, footwear and other PPE.. Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier or Scan Safe. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long these coveralls can be worn on a specific job with respect to their protective performance, wear comfort or heat stress. Scan Safe shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of these coveralls.

PREPARING FOR USE:
In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT:
These coveralls may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. The antistatic performance may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application. Product shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL:
These coveralls can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal of contaminated garments is regulated by national or local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY:
Declaration of conformity can be downloaded at: www.scansafe.no

EN 14325:2004	Vernetøy mot kjemikalier. Testmetoder og ytelsesklassifisering av kjemiske beskyttelsesmaterialer, sømmer, skjøter og sammenstillinger.

Ytelsesnivå

EN ISO 13982-1 Type 5	Beskyttelse mot luftbårne faste partikler.
EN 13034 Type 6	Begrenset beskyttelsesytelse mot lett spray, flytende aerosoler eller lavtrykk lavvolumssprut.

RISIKO SOM PRODUKTET ER LAGET FOR Å BESKYTTE MOT:
Disse kjeledressene er designet for å beskytte arbeidstakere mot visse stoffer. De brukes vanligvis, avhengig av toksisitet og eksponeringsforhold, for beskyttelse mot partikler (Type 5) og begrenset væskesprut eller spray (Type 6). En hel ansiktsmaske med filter som passer til eksponeringsforholdene og tett koblet til hetten og ytterligere teiping rundt hetten, mansjetter, ankler og glidelåsklaff er nødvendig for å oppnå slik beskyttelse.

BEGRENSNINGER FOR BRUK:
Disse plaggene og/eller stoffene er ikke flammesikre og skal ikke brukes rundt varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brannfarlige omgivelser. Stoffer smelter ved ca. 170°C. Eksponering for visse meget fine partikler, intensive væskesprayer og sprut av farlige stoffer kan kreve overtresker med høyere mekanisk styrke og barriereegenskaper enn de som tilbys av disse overtraktene. Brukeren må sørge for egnet reagens til kompatibilitet av plagg før bruk. For forbedret beskyttelse og for å oppnå den påståtte beskyttelsen i visse applikasjoner, er det nødvendig å teipe mansjetter, ankler, hette og glidelås. Brukeren skal verifisere at tett teiping er mulig i tilfelle applikasjonen krever det. Det skal utvises forsiktighet når du setter på teipen, at det ikke vises noen bretter i stoffet eller teipen siden de kan fungere som kanaler. Ved teiping av hetten skal små biter (+/- 10 cm) tape brukes og overlappe hverandre. Disse plaggene oppfyller overflatemotstandskravene i EN 1149-5: 2008 målt i henhold til EN 1149-1: 2006. Den antistatiske behandlingen er bare effektiv ved en relativ fuktighet på 25% eller mer, og brukeren skal sørge for riktig jording av både plagget og brukeren. Den elektrostatiske avledningsytelsen til både drakten og brukeren må oppnås kontinuerlig på en slik måte at motstanden mellom personen som bærer den elektrostatiske avledende beskyttelsesklær og jorden skal være mindre enn 108 ohm, f.eks. ved å bruke tilstrekkelig fottøy / gulvsystem, bruke en jordingskabel eller på annen egnet måte. Elektrostatisk avledende beskyttelsesklær skal ikke åpnes eller fjernes i nærvær av brannfarlige eller eksplosive atmosfærer eller under håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoffer. Elektrostatisk avledende beskyttelsesklær skal ikke brukes i oksygenberikede atmosfærer uten forhåndsgodkjenning fra ansvarlig sikkerhetspersonell. Den elektrostatiske avledningsytelsen til den elektrostatiske avledningsbekledningen kan påvirkes av relativ fuktighet, slitasje, mulig forurensning og aldring. Elektrostatisk avledende beskyttelsesklær skal permanent dekke alt materiale som ikke overholder kravene under normal bruk (inkludert bøyning og bevegelse). I situasjoner der statisk spredningsnivå er en kritisk ytelsesegenskap, bør brukeren vurdere ytelsen til hele beskyttelsen som slitt inkludert ytterplagg, innerplagg, fottøy og annet personlig verneutstyr. Forsikre deg om at du har valgt plagget som passer for jobben din. For råd, kontakt leverandøren eller Scan Safe. Brukeren skal utføre en risikoanalyse som han skal basere sitt valg av personlig verneutstyr på. Han skal være den eneste dommeren for riktig kombinasjon av heldekkende beskyttelsesdrakt og tilleggsutstyr (hansker, støvler, åndedrettsvern etc.) og hvor lenge disse kjeledressene kan brukes på en bestemt jobb med hensyn til beskyttelsesytelse, slitasje komfort eller varmestress. Scan Safe påtar seg intet ansvar for feil bruk av disse kjeledressene.

KLARGJØRING FOR BRUK:
Hvis kjeledressen mot formodning er defekt, må du ikke bruke den.

LAGRING OG FRAKT:
Kjeledressene kan lagres mørkt ved temperaturer på mellom 15 og 25°C (i kartongen) uten eksponering for UV-lys. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må påse at de utladende egenskapene er tilstrekkelige for den aktuelle bruken. Produktet skal fraktes og lagres i originalemballasjen.

AVHENDING:
Disse kjeledressene kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljøet. Avhending av forurensede klær er regulert av nasjonale eller lokale lover.

SAMSVARSERKLÆRING:
Samsvarserklæring kan lastes ned på: www.scansafe.no

Scan Safe AS
Fabrikkveien 18
4033 Stavanger, NORWAY

Tel.: +47 51 81 72 60
E-Mail: post@scansafe.no
Web: www.scansafe.no

Org.no.: 916 584 482
Business reg.no.: NO916584482MVA
Bank account: 5083 06 47799